

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------

Τύπος Ελέγχου	Αρχικός ☒	Περιοδικός ☐	Επανελέγχος ☐
Πελάτης:	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ		
Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης:	- / ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ		

Αντικείμενο Ελέγχου:	Έλεγχος συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των Προτύπων και της Νομοθεσίας
----------------------	---

Τοποθεσία Επιθεώρησης:	ΒΛΑΣΙ		
Ημερομηνίες Επιθεώρησης:	28-06-2017	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ:	
Επιθεωρητές:	Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ		
Προηγούμενο πιστοποιητικό:	-		


Νομοθεσία / Πρότυπα Αναφοράς : ΥΑ 28492/ΦΕΚ 931/Β/2009 ΥΑ 27934/ΦΕΚ 2029/Β/25.07.14	☒ EN 1176-1	☒ EN 1176-2	☒ EN 1176-3	☐ EN 1176-4
	☒ EN 1176-5	☒ EN 1176-6	☒ EN 1176-7	☐ EN 1176-10
	☐ EN 14960	☒ EN 1177		

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:			
Η παιδική χαρά περικλείεται με μεταλλική περίφραξη και τοίχιο και έχει μια είσοδο. Ο χώρος πτώσης του εξοπλισμού καλύπτεται με φυσικό έδαφος. Εντός του χώρου της παιδικής χαράς υπάρχει ο κάτωθι εξοπλισμός:			

Εξοπλισμός	Κατασκευαστής	Δάπεδο Πτώσης	Ηλικιακή ομάδα
ΚΟΥΝΙΑ Χ 2	-	ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ	1,5+ ετών
ΤΡΑΜΠΑΛΑ	-	ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ	1,5+ ετών
ΜΥΛΟΣ Νο1	-	ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ	3+ ετών
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ	-	ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ	3+ ετών
ΜΥΛΟΣ Νο2	-	ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ	1,5+ ετών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:	☐ Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 2 της Υ.Α. 27934/ΦΕΚ 2029/Β/25.07.14 (Υφιστάμενη ΠΧ)
	☐ Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 της ΥΑ 28492/ΦΕΚ 931/Β/2009 όπως έχει τροποποιηθεί. (Νέα ΠΧ)
	☒ Πρέπει να αρθούν τα Ευρήματα / Παρατηρήσεις του παραρτήματος Β της έκθεσης ελέγχου ώστε να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. Απαιτείται : ΓΡΑΠΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ☐ / ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ☒

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ευρήματα - Παρατηρήσεις & Φωτογραφίες στα Συνημμένα Παραρτήματα

Ο Επιθεωρητής  Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Υπεύθυνος Πιστοποίησης  Δ. ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ
---	--


ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Παράγραφος του EN 1176-1 : 2008)		ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ*
4.1	Υλικά	✓
4.2.1	Σχεδιασμός και κατασκευή - Γενικά	✓
4.2.2	Δομική Αρτιότητα	✓
4.2.3	Προσβασιμότητα ενηλίκων	✓
4.2.4.1	Προστασία από πτώση - Τύποι προστασίας	✓
4.2.4.2	Κουπαστές	✓
4.2.4.3	Προστατευτικές μπάρες	✓
4.2.4.4	Φράγματα	✓
4.2.4.6	Απαιτήσεις ολικής λαβής	✓
4.2.4.7	Απαιτήσεις μερικής λαβής	✓
4.2.5	Κατάσταση επιφανειών εξοπλισμού	✓
4.2.6	Κινητά μέρη	✓
4.2.7.1	Προστασία από παγίδευση - Γενικά, ανοίγματα	✓
4.2.7.2	Παγίδευση της κεφαλής και του λαιμού	✓
4.2.7.3	Παγίδευση του ρουχισμού / μαλλιών	✓
4.2.7.4	Παγίδευση του σώματος	✓
4.2.7.5	Παγίδευση κνήμης και του άκρου ποδιού	✓
4.2.7.6	Παγίδευση των δακτύλων	✓
4.2.8.1	Ελεύθερο ύψος πτώσης	✓
4.2.8.2.3	Προσδιορισμός ελεύθερου χώρου (παθητική κίνηση)	✓
4.2.8.2.4	Διαστάσεις της επιφάνειας πρόσκρουσης	✓
4.2.8.2.5	Διαστάσεις του χώρου πτώσης	✓
4.2.8.3	Προστασία από τραυματισμούς στον ελεύθερο χώρο	✓
4.2.8.4	Προστασία από τραυματισμούς στον χώρο πτώσης	✓
4.2.8.5	Προστασία από τραυματισμό στην επιφάνεια πρόσκρουσης	✓
4.2.8.6	Απρόσμενα εμπόδια	✓
4.2.9.1	Σκάλες αναρρίχησης	✓
4.2.9.2	Σκάλες	✓
4.2.9.3	Ράμπες	✓
4.2.9.4	Απόκρημνα στοιχεία δραστηριότητας	✓
4.2.10	Συνδέσεις	✓
4.2.11	Αναλώσιμα εξαρτήματα	✓
4.2.12.1	Σχοινιά στερεωμένα στο ένα άκρο	Δ/Ε
4.2.12.2	Σχοινιά στερεωμένα και στα δύο άκρα	Δ/Ε
4.2.12.3	Συρματόσχοινα	Δ/Ε
4.2.12.4	Συρματόσχοινα με επένδυση	Δ/Ε
4.2.12.5	Συνθετικά σχοινιά	Δ/Ε
4.2.13	Αλυσίδες	✓
4.2.14	Θεμελιώσεις	Δ/Ε
4.2.15	Βαριές αναρτημένοι δοκοί	Δ/Ε
6	Πληροφορίες Κατασκευαστή	✓
7	Σήμανση	✓

(*) ✓ : ελέγχθηκε , Δ/Ε : Δεν εφαρμόζεται

Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ



N. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ο Ο.Τ.Α είναι υπεύθυνος για την Παιδική Χαρά και πρέπει να εφαρμόζει πρόγραμμα συντήρησης και λειτουργίας της παιδικής χαράς όπως προβλέπεται στο EN 1176-7 σύμφωνα με την Υ.Α. 27934/ΦΕΚ 2029/Β/25.07.14.
2. Η Παιδική Χαρά δεν διαθέτει κατάλληλη πινακίδα εισόδου σύμφωνα με την Υ.Α. 27934/ΦΕΚ 2029/Β/25.07.14.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Τύπος Οργάνου : **ΚΟΥΝΙΑ Νο1**

Κατασκευαστής: -

Μοντέλο / SN: -/-

Ηλικίες / Αρ. Χρηστών: **1,5+ / 4**

max Ύψος Πτώσης / Είδος Δαπέδου: **1,40m / Φυσικό Έδαφος**



Εικόνα 1: Κούνια Νο1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η επιφάνεια πρόσκρουσης καλύπτεται από μη κατάλληλο υλικό απορρόφησης κρούσεων (φυσικό έδαφος). Πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλο υλικό απορρόφησης κρούσεων (π.χ. άμμος 0,2-2mm, βότσαλο 2-8mm σε βάθος 300mm ή συνθετικό δάπεδο), το οποίο να εκτείνεται εκατέρωθεν του άξονα αιώρησης σε απόσταση 3,80m.
2. Ο χώρος πτώσης της κούνιας δεν επαρκεί προς την πλευρά της περιφράξης. Πρέπει εκατέρωθεν του άξονα αιώρησης του οργάνου να παρέχεται χώρος πτώσης που να εκτείνεται σε απόσταση τουλάχιστον 3,80m.
3. Τα καθίσματα της κούνιας είναι ακατάλληλα. Πρέπει να πραγματοποιηθεί αντικατάστασή τους με καινούργια τα οποία να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό απορρόφησης κρούσεων.
4. Οι αλυσίδες για τον εξοπλισμό παιχνιδιού πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις απαιτήσεις του ISO 1834 και να έχουν μέγιστο άνοιγμα 8,6mm σε κάθε κατεύθυνση εκτός από τα σημεία των συνδέσεων, όπου το μέγιστο άνοιγμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 12mm ή μικρότερο από 8,6mm.
5. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αναρτημένα περισσότερα από δύο καθίσματα στην ίδια ζώνη αιώρησης.
6. Ο τρόπος ανάρτησης των καθισμάτων της κούνιας δεν είναι κατάλληλος. Οι συνδέσεις πρέπει να ασφαρίζονται έτσι ώστε να μη λύνονται από μόνες τους και επιπλέον πρέπει να προστατεύονται ώστε να μην είναι δυνατό να λυθούν χωρίς εργαλεία.
7. Στο σκελετό της κούνιας υπάρχουν ακάλυπτες βίδες που προεξέχουν >8mm. Συστήνεται είτε να κοπούν κατάλληλα είτε να καλυφθούν μόνιμα.
8. Πρέπει να πραγματοποιηθεί κατάλληλη αποκατάσταση (μέσω βαφής), των οξειδωμένων τμημάτων του μεταλλικού σκελετού της κούνιας.
9. Πρέπει να βελτιωθεί η στήριξη του εξοπλισμού επί του εδάφους καθώς επίσης και των επιμέρους τμημάτων του σκελετού της κούνιας μεταξύ τους.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------

Τύπος Οργάνου : **ΤΡΑΜΠΑΛΑ**

Κατασκευαστής: -

Μοντέλο / SN: -/-

Ηλικίες / Αρ. Χρηστών: **1,5+ / 2**

max Ύψος Πτώσης / Είδος Δαπέδου: **0,95m / Φυσικό Έδαφος**



Εικόνα 2: Τραμπάλα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ανάρτηση της τραμπάλας επί του άξονα στήριξης έχει γίνει με ακατάλληλο τρόπο. Δεν ικανοποιείται η απαίτηση μέγιστης πλευρικής απόκλισης του οργάνου (max140mm) και επιπλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παγίδευσης/σύνθλιψης δακτύλων.
2. Στην τραμπάλα κάτω από τα καθίσματα δεν υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία απόσβεσης κρούσεων. Η κίνηση του εξοπλισμού πρέπει να περιορίζεται προοδευτικά προς τα άκρα έτσι ώστε να αποκλείονται η απότομη στάση και ανατροπή.
3. Από την τραμπάλα έχουν απομακρυνθεί οι χειρολαβές στις θέσεις των χρηστών.
4. Πρέπει να πραγματοποιηθεί κατάλληλη αποκατάσταση (μέσω βαφής) των οξειδωμένων μεταλλικών μερών του οργάνου.
5. Δεν επαρκεί ο χώρος πτώσης της τραμπάλας προς το παγκάκι.
6. Βάση των ανωτέρω παρατηρήσεων συστήνεται η απομάκρυνση του οργάνου από την Παιδική Χαρά.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------

Τύπος Οργάνου : **ΜΥΛΟΣ Νο1**

Κατασκευαστής: -

Μοντέλο / SN: -/-

Ηλικίες / Αρ. Χρηστών: **3+ / -**

max Ύψος Πτώσης / Είδος Δαπέδου: **1,00m / Φυσικό Έδαφος**



Εικόνα 3: Μύλος Νο1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η απόσταση μεταξύ του εδάφους και της πλατφόρμας του μύλου είναι 150mm. Πρέπει η απόσταση μεταξύ εδάφους και πλατφόρμας να είναι από 60mm έως 110mm και τα πρώτα 500mm (στο κάτω μέρος) από την περίμετρο προς τον άξονα να είναι λεία.
2. Πρέπει να βελτιωθεί η στήριξη του μύλου στον άξονα στήριξης και περιστροφής του εξοπλισμού.
3. Ο χώρος πτώσης του μύλου επικαλύπτεται με τον χώρο πτώσης της κούνιας Νο2.
4. Πρέπει να πραγματοποιηθεί κατάλληλη αποκατάσταση (μέσω βαφής) των οξειδωμένων μεταλλικών μερών του οργάνου.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------

Τύπος Οργάνου : **ΚΟΥΝΙΑ Νο2**

Κατασκευαστής: -

Μοντέλο / SN: -/-

Ηλικίες / Αρ. Χρηστών: **1,5+ / 4**

max Ύψος Πτώσης / Είδος Δαπέδου: **1,20m / Φυσικό Έδαφος**



Εικόνα 4: Κούνια Νο2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η επιφάνεια πρόσκρουσης καλύπτεται από μη κατάλληλο υλικό απορρόφησης κρούσεων (φυσικό έδαφος). Πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλο υλικό απορρόφησης κρούσεων (π.χ. άμμος 0,2-2mm, βότσαλο 2-8mm σε βάθος 300mm ή συνθετικό δάπεδο), το οποίο να εκτείνεται εκατέρωθεν του άξονα αιώρησης σε απόσταση 3,50m.
2. Ο χώρος πτώσης της κούνιας δεν επαρκεί προς την πλευρά της περίφραξης. Πρέπει εκατέρωθεν του άξονα αιώρησης του οργάνου να παρέχεται χώρος πτώσης που να εκτείνεται σε απόσταση τουλάχιστον 3,50m.
3. Ο χώρος πτώσης της κούνιας επικαλύπτεται με τον χώρο πτώσης του μύλου.
4. Τα καθίσματα της κούνιας είναι ακατάλληλα. Πρέπει να πραγματοποιηθεί αντικατάστασή τους με καινούργια τα οποία να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό απορρόφησης κρούσεων.
5. Οι αλυσίδες για τον εξοπλισμό παιχνιδιότοπων πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις απαιτήσεις του ISO 1834 και να έχουν μέγιστο άνοιγμα 8,6mm σε κάθε κατεύθυνση εκτός από τα σημεία των συνδέσεων, όπου το μέγιστο άνοιγμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 12mm ή μικρότερο από 8,6mm.
6. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αναρτημένα περισσότερα από δύο καθίσματα στην ίδια ζώνη αιώρησης.
7. Συστήνεται να πραγματοποιηθεί κατάλληλη αποκατάσταση (μέσω βαφής), των οξειδωμένων τμημάτων του μεταλλικού σκελετού της κούνιας.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------

Τύπος Οργάνου : **ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ**

Κατασκευαστής: -

Μοντέλο / SN: -/-

Ηλικίες / Αρ. Χρηστών: **3+ / 1**

max Ύψος Πτώσης / Είδος Δαπέδου: **1,70m / Φυσικό Έδαφος**



Εικόνα 5: Τσουλήθρα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η επιφάνεια πρόσκρουσης καλύπτεται από μη κατάλληλο υλικό απορρόφησης κρούσεων (φυσικό έδαφος). Πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλο υλικό απορρόφησης κρούσεων (π.χ. άμμος 0,2-2mm, βότσαλο 2-8mm σε βάθος 300mm ή συνθετικό δάπεδο).
2. Ο χώρος πτώσης της τσουλήθρας δεν επαρκεί προς την περιφραγή.
3. Στα διάκενα που σχηματίζονται ανάμεσα στα σκαλοπάτια στην σκάλα και στην κουπαστή της σκάλας δημιουργούνται σημεία παγίδευσης κεφαλής/λαιμού καθώς τα διάκενα έχουν διαστάσεις μεταξύ 89 και 230 mm. Πρέπει οι διαστάσεις των πλήρως κλειστών ανοιγμάτων να είναι είτε μικρότερες από 89 mm είτε μεγαλύτερες από 230mm.
4. Στην πλατφόρμα της τσουλήθρας δεν ικανοποιείται η απαίτηση για προστασία από πτώση. Πρέπει να παρέχεται πλήρες φράγμα και η κορυφή του φράγματος πρέπει να απέχει από την επιφάνεια της πλατφόρμας απόσταση τουλάχιστον 700mm.
5. Δεν πρέπει να υπάρχουν ενδιάμεσα οριζόντια ή σχεδόν οριζόντια κάγκελα ή ράβδοι που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σκαλιά από τα παιδιά για αναρρίχηση. Στο φράγμα στην πλατφόρμα του εξοπλισμού υπάρχουν τοποθετημένες οριζόντιες ράβδοι.
6. Εντός του χώρου πτώσης του εξοπλισμού υπάρχουν κλαδιά από παρακείμενο δέντρο.
7. Πρέπει να πραγματοποιηθεί κατάλληλη αποκατάσταση (μέσω βαφής) του μεταλλικού σκελετού του οργάνου.
8. Στα πλευρικά της τσουλήθρας υπάρχουν βίδες ακάλυπτες οι οποίες προεξέχουν περισσότερο από 8mm.
9. Το ύψος του άκρου εξόδου της τσουλήθρας είναι 370mm, μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό που είναι 350mm.
10. Βάση των ανωτέρω παρατηρήσεων συστήνεται η απομάκρυνση του οργάνου από την Παιδική Χαρά.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------

Τύπος Οργάνου : **ΜΥΛΟΣ Νο2**

Κατασκευαστής: -

Μοντέλο / SN: -/-

Ηλικίες / Αρ. Χρηστών: **3+ / -**

max Ύψος Πτώσης / Είδος Δαπέδου: **1,00m / Φυσικό Έδαφος**



Εικόνα 6: Μύλος Νο2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Για μύλους τύπου Α (περιστρεφόμενα καθίσματα) η διάμετρος του μύλου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2,00m. Ο συγκεκριμένος μύλος έχει διάμετρο 2,50m.
2. Τα καθίσματα του μύλου δεν είναι κατάλληλα. Πρέπει να αντικατασταθούν με νέα που να είναι κατασκευασμένα από υλικό απορρόφησης κρούσεων και εξοπλισμένα με πλάτη και χειρολαβή.
3. Πρέπει να πραγματοποιηθεί κατάλληλη αποκατάσταση (μέσω βαφής) του μεταλλικού σκελετού του οργάνου.
4. Ο κινητήριος μηχανισμός του οργάνου δεν καλύπτεται από κατάλληλο κάλυμμα και υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης/μαγκώματος δακτύλων.
5. Πρέπει να συντηρηθεί κατάλληλα (π.χ. μέσω λίπανσης) ο κινητήριος μηχανισμός του οργάνου καθώς η περιστροφή εκτελείται με δυσκολία.
6. Πρέπει να συντηρηθεί η ξυλεία της πλατφόρμας του εξοπλισμού καθώς εμφανίζει φυσιολογικές φθορές.
7. Βάση των ανωτέρω παρατηρήσεων συστήνεται η απομάκρυνση του οργάνου από την Παιδική Χαρά.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ



Εικόνα 7: Γενική άποψη της Παιδικής Χαράς – 1.



Εικόνα 8: Γενική άποψη της Παιδικής Χαράς – 2.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------



Εικόνα 9: Ακατάλληλα καθίσματα και αλυσίδες στην κούνια Νο1.



Εικόνα 10: Ακάλυπτες βίδες στον σκελετό της κούνιας Νο1.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------



Εικόνα 11: Ακατάλληλος τρόπος ανάρτησης των καθισμάτων της κούνιας Νο1.



Εικόνα 12: Θέση χρήστη στην τραμπάλα. Διακρίνονται η έλλειψη χειρολαβής, η φθορά της ξυλείας του καθίσματος καθώς και η οξείδωση του άξονα του οργάνου.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------



Εικόνα 13: Ελλιπής στήριξη του άξονα του μύλου Νο1.



Εικόνα 14: Οξείδωση στον μύλο Νο1.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------



Εικόνα 15: Επικάλυψη των χώρων πτώσης της κούνιας Νο2 και του μύλου Νο1.



Εικόνα 16: Ακατάλληλα καθίσματα και αλυσίδες στην κούνια Νο2.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------



Εικόνα 17: Ακάλυπτες βίδες στην τσουλήθρα.



Εικόνα 18: Ανεπαρκές φράγμα το οποίο διαθέτει οριζόντια στοιχεία στην πλατφόρμα της τσουλήθρας.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------



Εικόνα 19: Παγίδευση κεφαλής/λαιμού στην τσουλήθρα.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Κωδικός έργου :	0877177	Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης:	2547835/28.06.2017
-----------------	---------	--------------------------	--------------------



Εικόνα 20: Ακατάλληλα καθίσματα στον μύλο Νο2.



Εικόνα 21: Κινητήριος μηχανισμός στον μύλο Νο2.